

I geologi

Peduto:

«Ora mappa
dei palazzi»

—

«Se ci fosse stato il fascicolo del fabbricato – afferma il Presidente del CNG, Francesco Peduto – sarebbero stati evidenti anche a Torre Annunziata i problemi strutturali e non legati all'edificio e soprattutto si sarebbe avvertita la necessità di procedere ad eventuali manutenzioni del

palazzo.

Semberebbe – continua Peduto – che nello stabile fossero in corso dei lavori di ristrutturazione. E se la causa o la concausa del crollo fosse dovuta agli interventi in atto è sempre perché, senza fascicolo del fabbricato, è impossibile ricostruire tutte le problematiche e gli eventi che interessano un edificio e di cui potrebbe non essere stato possibile tenere conto dei lavori previsti».