

## Terremoto Ischia, da ReLUIS il rapporto fotografico sui danni agli edifici

Una squadra della Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica ha effettuato un sopralluogo preliminare presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio

Lunedì 28 Agosto 2017

A seguito dell'evento sismico che ha colpito alcuni Comuni dell'Isola di Ischia nella notte di lunedì 21 Agosto 2017, una squadra ReLUIS – Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica - ha effettuato un sopralluogo preliminare presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, in data 24 Agosto 2017.

La documentazione fotografica dei principali danni e meccanismi individuati durante i sopralluoghi è riportata - [clicca qui](#) - con riferimento a edifici in muratura e cemento armato.



b)

**Edificio in Muratura - Via Montecito, Piazza Maio – Casamicciola Terme**  
Crollo parziale dell'edificio: a) Google street view pre-evento; b) immagine post-evento sismico.