

Terremoti 26 e 30 ottobre: 16.212 le verifiche già effettuate sugli edifici privati

Giovedì 1 Dicembre 2016, 10:00

A seguito dei terremoti del 26 e del 30 ottobre, sono partite immediatamente le verifiche sugli immobili privati e pubblici: ad oggi le verifiche con procedura FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) già eseguite nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche sono 16.212. In tutto sono 6.106 gli edifici risultati agibili. Le verifiche nel Lazio sono iniziate ieri

Proseguono le verifiche di agibilità con procedura FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) sugli edifici privati attivata, dopo gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre, nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e, da ieri, nel Lazio.

Secondo i dati forniti dalle Regioni alla Di.coma.c., aggiornati al 29 novembre le squadre di tecnici abilitati hanno effettuato complessivamente **16.212 verifiche su edifici privati:**

- 7.049 in Umbria
- 903 in Abruzzo
- 8.260 nelle Marche

Questi i risultati complessivi:

- 6.106 gli edifici risultati agibili
- 561 quelli che, pur non essendo danneggiati, risultano "non utilizzabili" per solo rischio esterno
- 5.618 gli esiti di "non utilizzabilità" per temporanea, parziale o totale inagibilità
- 3.927 le verifiche al momento senza esito perché, nella maggior parte dei casi, si tratta di immobili nei quali non è stato possibile accedere e che necessitano di ulteriori sopralluoghi.

Questi i risultati per Regione:

Umbria - 7.049 verifiche effettuate da cui risultano:

- 2.616 (oltre il 52%) edifici agibili
- 246 "non utilizzabili" per solo rischio esterno
- 2.147 (43% circa) gli esiti di "non utilizzabilità"
- 2.040 gli edifici che, al momento, risultano senza esito.

Marche - 8.260 verifiche effettuate da cui risultano:

- 3.074 (47%) edifici agibili
- 288 che, pur non essendo danneggiati, risultano "non utilizzabili" per solo rischio esterno.
- 3.238 (49%) gli edifici "non utilizzabili"
- 1.660 le verifiche senza esito.

Abruzzo - 903 verifiche effettuate da cui risultano:

- 416 (62%) edifici agibili
- 27 "non utilizzabili" per solo rischio esterno
- 233 "non utilizzabili"
- 227 gli esiti non attribuiti.

red/pc

(fonte: DPC)